

## Exempel Rörinspektionsrapport

S1 & S2 är **röda**, det innebär att dessa stuprör är felaktigt anslutna mot spillvattenservisen.

S3 & S4 är **gröna**, det innebär att de är korrekt anslutna mot dagvattenservisen.

S5 är **turkos**, det innebär att det är en utkastare mot grönyta, alltså LOD-lösning, lokalt omhändertagande av dagvatten.

S6 är **cerise**, det innebär att stupröret har osäkert utlopp. Det kanske är tätt, eller går ut till en stenkista.

A står för spygatt (rännstensbrunn), den är **röd** vilket innebär att den felaktigt är ansluten mot spillvattenservisen.

B1 & B2 står för samlingsbrunnar. Båda är **röda** anslutna mot spillvattenservisen. Den ena är troligtvis samlingsbrunn/rensbrunn för fastighetens spillvattenledningar och skall vara ansluten mot spillvattenservisen, det vill säga att den är rättkopplad. Den andra är samlingsbrunn för dagvattnet och skall då vara ansluten mot dagvattenservisen.

